<u>คู่มือการใช้งาน Smart sensor</u>

สมัครสมาชิก

 เข้าไปที่หน้าเว็บ <u>https://sensor.homiesmarthome.com</u> คลิกปุ่ม sign up กรอกข้อมูลที่จำเป็น ระบบจะทำการส่งอีเมลเพื่อยืนยันก่อน โดยอีเมลอาจแสดงอยู่ใน junk mail



ເข້າสู่ระบบ

กลิกปุ่ม sign in เข้าสู่ระบบด้วย username และ password ที่ลงทะเบียนไว้



กลิกที่ปุ่ม **SHOW GRAPH** เพื่อเปิดหน้าเว็บ <u>http://graph.homiesmarthome.com</u> เพื่อดูกราฟของข้อมูล sensor กด sign in with Homie account แล้วกด continue เข้าสู่หน้าแสดง dashboard

		HOMIE
HOMIE Homie graph	 Bign in with Homie account 	Hello myuser1 Logout Graph is requiring access Continue



หน้า dashboard เมื่อไม่มีอุปกรณ์ในระบบ



หน้า dashboard เมื่อมีอุปกรณ์ในระบบและสร้างกราฟเรียบร้อยแล้ว

การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ

 เสียบปลั๊กอุปกรณ์ แล้วเชื่อมต่อไปที่ wi-fi ของอุปกรณ์ ตามชื่อและรหัสผ่านที่แสดงบนหน้างอของอุปกรณ์

	Offline	Please connect to SmartSensor-abc pass: 12345678	D d
		← Wi-Fi	:
		Wi-Fi	
\leftarrow SmartSens	or-41f1	AVAILABLE NETWORKS	
	Ø	SmartSensor-41f1 Connected (no Internet acces	s)
Show advanced o	options	smartthings Saved, encrypted (good qualit	
		Megahertz Saved, encrypted (no Internet	access)
		mhzthai Encrypted	((îª
		SmartTimer-4645 Encrypted	((;*
		SmartTimer-474d Encrypted	?
CANCEL	CONNECT	The Guitar Avenue Encrypted	<u></u>

2. เข้าไปที่หน้าเว็บ 192.168.10.1 เลือก Wi-Fi ที่ต้องการให้อุปกรณ์เชื่อมต่อ แล้วกคปุ่ม connect Wi-Fi อุปกรณ์จะ reboot

3 (0 192.1	68.10.1		14	:
	Setti	ing		
Wi-Fi: Select Wi-Fi Passwo	Vi-Fi rd:	*		
0				
Connect WI-FI				

 เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ wi-fi เรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอจะแสดงว่า online และแสดง token ที่ต้องใช้ในการ add



 เข้าไปที่หน้าเว็บ <u>https://sensor.homiesmarthome.com</u> เลือกเมนู setting กดปุ่ม add new device จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กรอก token ที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ กรอกชื่อของอุปกรณ์ที่จะให้แสดงโดยชื่อเริ่มต้นจะเป็น "mac-" ตามด้วย mac 4 ตัวท้ายของอุปกรณ์ (ชื่อสามารถแก้ไขภายหลังได้) และเลือกให้วาดกราฟหรือไม่วาดได้



เมื่ออุปกรณ์ถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอของอุปกรณ์จะแสดงชื่อ username
 ที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ และชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ตั้ง

	usern mac-	ame 1234	
HOMIE			
DEVICE SETTING DEVICE (1)			NG ADD NEW DEVICE
Name	Mac b4e6;	2dda3a5d	o

6. เมื่อกลับไปที่หน้า monitor จะแสดงอุปกรณ์และค่า sensor ปัจจุบัน

HOMIE			REPORT	
SENSOR (1)	Gresync [Myuse	er]		U OW GRAPH
te	mp1: 29.38			
mac-3a5d				

การลบอุปกรณ์ออกจากระบบ

1. เลือกเมนู setting กคที่ไอคอน 🖸 ด้านหลังอุปกรณ์ที่ต้องการจะลบ

HOMIE			REPORT	
DEVICE SETTING				
DEVICE (5) Name				
S Chiller-1	240a	:41fd744		o
s Frez-1	30aea 54e62	24903f10 2dda4685		0
€s mac-3a5d	b4e62	2dda3a5d		ò
S Office	b4e62	2dda41f1		٥

2. กคไอคอน 🗊 ยืนยันการถบอุปกรณ์ เมื่อถบอุปกรณ์เรียบร้อย หน้าจอของอุปกรณ์จะแสดง token แทนชื่อผู้ใช้

н́	OMIE			REPORT	
DEVIC					
DEVICE	Recreate graph				Update all
	Мас	b4e62dda4685			
fre F		Garden			- o
	Туре	sensor-lcd			~
	Current version	v3.10 Update			ž
	LCD screen	Always-on off			
	Expire date	Sep 28, 2020			¢
la "	Adjustment	Alarm se	itting	State setting	•
ls s					0
ls F		Save	Concel		0
и ну	/dro1	b4eő	2dda490d		¢

การตั้งค่าการแสดงผล

สำหรับ การแปลงค่า sensor ที่ส่งค่าอยู่ในช่วง 4 – 20 mA ให้แสคงผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ให้แสคงผลในช่วง 0 – 100 แทนค่า 4 – 20

1. ไปที่เมนู setting กดที่ไอคอน 🔨 ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า แล้วเลือก adjustment

HOMIE			REPORT	
DEVIC				
DEVICE Recreate graph				Update all
N Mac	b4e62dda4685			
Device name	Garden			- o
Туре	sensor-lcd			Ā
Current version	v310 Update			, in the second s
LCD screen	Always-on off			•
Expire date	Sep 28, 2020			•
Adjustment	Alarm se	tting	State setting	°
S S				0
E F	Save	Concer		•
B Hydro1	b4e62	2dda49Ød		0
HOMIE		SETTING	REPORT	
SETTING > ADJUST	MENT			
Garden				
for y = ax + b set a and b	value			
Key		Value		
STemp		not set		•
	< Back Sa	ve Cancel		

เลือก sensor ที่ต้องการตั้งค่า
 วิธีการตั้งค่า ตั้งค่า a และ b ในสูตรสมการเส้นตรง

y = ax+b x - ค่าที่ sensor ส่งขึ้นมา y - ค่าที่ต้องการให้แสดง

2.1 ใส่ค่า a และ b ด้วยตัวเอง

2.2 ให้หน้าเว็บคำนวณค่า a, b ให้ โดยใส่ช่วงค่าที่ต้องการที่ช่อง expect value แล้วกดปุ่ม calculate หน้าเว็บจะคำนวณค่า a และ b ให้

เมื่อได้ค่า a และ b แล้ว คลิกปุ่ม OK และกคปุ่ม Save

		Edit v	alue		
Key	temp1				
Expect value	-40	-	80	Calculate	
Adjustment	a		8	Ь	
	7.5			-70	Clear
		ок	Cancel		
4	-				
HOMIE	Е "м				
SETTING > ADJU	JSTMENT				
Garden					
for y = ax + b set a (and b value				
Key					
STemp			a = 7.5 , b =	: -70	•
		Bock Sav	e Cancel		

3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย กลับไปที่หน้า monitor

ค่าที่แสดงจะเป็นค่าที่คำนวณตามที่ผู้ใช้กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีสัญลักษณ์ '*' แสดงที่ด้านหน้าเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการตั้งค่าการคำนวณก่อนแสดงผล

STemp: 13.22	*STemp: 29.17
Garden	Garden
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

การตั้งค่าการแสดงผลเป็นสถานะ

สำหรับการตั้งค่าการแสดงผลเป็นสถานะตามช่วงค่าที่กำหนด

1. ไปที่เมนู setting กดที่ไอคอน 🔯 ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า แล้วเลือก state setting

H	OMIE			REPORT		
DEVIC						EVICE
DEVICE	Recreate graph				Updi	ete all
	Мас	b4e62dda4685				
ja F		Garden				0
	Туре	sensor-lcd				~
	Current version	v3.10 Update				ž
	LCD screen	Always-on off				•
ls "	Expire date	Sep 28, 2020				•
la "	Adjustment	Alarm se	tting	State setting		0
le s						0
is F		Save	Concel			0
la H	ydro1	b4e62	2dda49Ød			٥

2. เลือกช่วงค่าต่ำสุดและสูงสุดของสถานะทั้งหมด

HOMIE				
SETTING > STATE				
Office temp1				
Min	0	Mox	100	
State No state setting		Range		Add
	< Bock S	ave Cancel		

3. คลิกปุ่ม add เพื่อแบ่งช่วงค่าสถานะ ตั้งชื่อสถานะที่ด้องการให้แสดง เลือกค่าเริ่มต้น ค่าสิ้นสุด และเลือกสีของแต่ละสถานะ

SETTIN Add state : temp1 Office Name temp1 Range Min Color Stati #7c80ff	
Office Name too cool temp1 Range 0 to Min Color #7c80ff State State Add	
Min Color #7c80ff	
No st	
#7c80ff Hex	

ตัวอย่างการตั้งค่าสถานะดังรูป

ค่าระหว่าง 0 – 20 แสดงสถานะเป็น too cool

ค่าระหว่าง 20 - 30 แสดงสถานะเป็น normal

ค่าระหว่าง 30 – 100 แสดงสถานะเป็น too hot

HOMIE			
SETTING > STATE			
Office temp1			
Min		Max	
State		Range	
too cool		Ø to 20	
Normal		20 to 30	
too hot		30 to 100	T DDA
	< Bock Sa	ve Cancel	

4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย กลับไปที่หน้า monitor

ค่าที่แสดงจะเป็นก่าสถานะตามที่ผู้ใช้กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการตั้งก่าสถานะการแสดงผล

โดยสามารถคลิกที่ค่าที่ขีดเส้นใต้เพื่อดูเป็นแถบสถานะได้

Office	temp1: 28.5		Off	S	temp1: Normal	
	HOMIE					
MONI	TOR > STATE					
Office	• :: temp1	100 40 64 50 hot 50 40 40 40 40 50 40 40 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	28.6			

การเชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่านไลน์

1. ไปที่เมนู setting แล้วเลือก User setting

HOMIE			REPORT	
DEVICE SETTING DEVICE (1)				G ADD NEW DEVICE
Name				
s mac-3a5d	b4e62	2dda3a5d		٥

2. คลิกปุ่ม connect จะ redirect ไปยังหน้า LINE log in



 Log in ด้วย LINE account ที่ต้องการให้แจ้งเตือน เมื่อ log in แล้วสามารถเลือกให้แจ้งเตือนส่วนตัวหรือแจ้งเตือนไปใน group chat ได้ เมื่อเลือกแล้วกดปุ่ม Agree and connect

	Homie Megahertz
	Select a chat to send nutifications to.
	C. Sourch by group name
	1-on-1 chat with LINE Notify
	group chat 1
LINE	group chat 2
	group chat 3
Email address	•
Password	Your profile name and the name of the connected chat will be sent to the connected service provider. You can discornect services from LINE Nutify's "My page."
Log in	By agreeing, LINE Notify's official account will be added as a friend.
About LINE O LINE Corporation	Cancel Agree and connect

เมื่อเชื่อมต่อ ไลน์เรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะแสดงดังรูป สามารถกดปุ่ม disconnect
 เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่าน ไลน์



การเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. ไปที่เมนู setting แล้วเลือก User setting

HOMIE			REPORT	
DEVICE SETTING DEVICE (1)				G ADD NEW DEVICE
Name				
s mac-3a5d	b4e62	2dda3a5d		٥

 เลือก tab change password กรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน หากต้องการให้ทุก browser ที่อยู่ในระบบด้วย username เดียวกันหลุดออกจากระบบทั้งหมด ให้เลือกที่ force signout

HOMIE			REPORT	
SETTING > USER SET	ring			
Old password New password				
Re-enter new password	evice which signed	d in with this ac	count.	
	Change p	assword		

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

1. ไปที่เมนู setting กดที่ไอคอน 🖸 ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า แล้วเลือก alarm setting

н	OMIE			REPORT	
DEVIC					
DEVICE	Recreate graph				Update all
		b4e62dda4685			
je F		Gorden			— o
Jen 1	Туре	sensor-lcd			0
in a	Current version	v3.1.0 Update			Ä
	LCD screen	Always-on off			~
	Expire date	Sep 28, 2020			÷
	Adjustment	Alarm se	tting	State setting	Ŷ
ls s		Save	Concel		¢
Lis F					0
G H	ydro1	b4e62	2dda49Ød		٥

- 2. ตั้งก่าช่องทางการแจ้งเตือนเพิ่มเติม
 - Send email notification เพื่อให้ส่งข้อความการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
 - Send line notification เพื่อให้ส่งข้อความการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์

การแจ้งเตือนผ่านอีเมลและ ไลน์นี้จะแจ้งเตือนเมื่อค่า sensor ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

และเมื่ออุปกรณ์เปลี่ยนสถานะ online / offline

HOMIE			REPORT	LOCOUT	
SETTING > ALARM SE	TTING				
mac-3a5d					
Send email notification		Send line no	tification		
Key	Condition				
temp1	Not set al	arm			٥
	< Back Sa	ve Cancel			

3. เลือก sensor ที่ต้องการตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือน

	MONITOR	SETTING	REPORT	LOGOU
c	Edit al	arm		
Кеу	temp1			
Condition	Not set alarm			
1	Not set alarm			
	>			
-	Between range			
	Outside range			

การตั้งค่าเงื่อนไขการแจ้งเตือน มีให้เลือก 5 เงื่อนไข

เงื่อนไขที่ 1 ไม่ตั้งค่าเงื่อนไขการแจ้งเตือน

	h.	Edit alarm
	Кеу	temp1
4	Condition	Not set alarm
		OK Cancel

เงื่อนไขที่ 2 แจ้งเตือนเมื่อก่ามากกว่าก่าที่กำหนด

โดยตั้ง trigger value เป็นก่าที่ให้แจ้งเตือน

และ clear value เป็นค่าที่เมื่อลคลงถึงก่านี้อุปกรณ์จะหยุดแจ้งเตือน

ตัวอย่างในรูปคือ ให้แจ้งเตือนเมื่อค่าสูงกว่า 27 และหยุดแจ้งเตือนเมื่อค่าต่ำกว่า 26

		Edit alarm
	Кеу	temp1
	Condition	×
	Trigger value	27
	Clear value	26
1		OK Cancel

เงื่อนไขที่ 3 แจ้งเตือนเมื่อค่าน้อยกว่าค่าที่กำหนด โดยตั้ง trigger value เป็นค่าที่ให้แจ้งเตือน และ clear value เป็นค่าที่เมื่อค่าสูงขึ้นถึงค่านี้อุปกรณ์จะหยุดแจ้งเตือน ตัวอย่างในรูปคือ ให้แจ้งเตือนเมื่อค่าต่ำกว่า 20 และหยุดแจ้งเตือนเมื่อค่าสูงกว่า 21

	Edit alarm	
Кеу	temp1	
Condition	<	*
Trigger value	20	
Clear value	21	
	OK Cancel	

เงื่อนไขที่ 4 แจ้งเตือนเมื่อค่าอยู่ในช่วงที่กำหนด

โดยตั้ง trigger value เป็นช่วงค่าที่ต้องการให้แจ้งเตือน

ตัวอย่างในรูปคือ ให้แจ้งเตือนเมื่อค่าอยู่ในช่วง 20 – 25 และหยุคแจ้งเตือนเมื่อค่าต่ำกว่า 20 หรือสูงกว่า 25

	Edit alarm
Key	temp1
Condition	Between range T
Trigger value	20 - 25
	OK Cancel

เงื่อนไขที่ 5 แจ้งเตือนเมื่อค่าอยู่นอกช่วงที่กำหนด

โดยตั้ง trigger value เป็นช่วงค่าที่ไม่ต้องการให้แจ้งเตือน

ตัวอย่างในรูปคือ ให้แจ้งเตือนเมื่อค่าต่ำกว่า 20 หรือสูงกว่า 25 และหยุดแจ้งเตือนเมื่อค่าอยู่ ในช่วง 20 – 25

	Edit alarm
Кеу	temp1
Condition	Outside range •
Trigger value	20 - 25
	OK Cancel

4. เมื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว กคปุ่ม OK และกคปุ่ม Save

HOMIE			REPORT	LOCOUT	
SETTING > ALARM SET	TING				
mac-3a5d					
Send email notification		🗹 Send line no	tification		
Key	Condition				
temp1	is above 34	9			0
	< Back Sav	e Cancel			

เมื่อกลับมาที่หน้า monitor เมื่อค่า sensor ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด อุปกรณ์จะส่งเสียงดังแจ้งเตือน และหน้าเว็บจะแสดงว่า alarming ดังรูป



การตั้งค่าการแสดงผลบนแผนภาพ



2. คลิกปุ่ม add new mapping เพื่อสร้างแผนภาพใหม่



3. ตั้งชื่อแผนภาพ อัปโหลดรูปแผนภาพ และเลือกค่าที่ต้องการให้แสดงบนแผนภาพ

HOMIE				
MAPPING > ADD				
Edit mapping				
select sensor	۲			
Link to other url				
External url		https://	 	
Mop Choose File No file chosen				

โดยค่าที่แสดงบนแผนภาพมี 3 แบบ

3.1 แสดงค่า sensor โดยเลือก sensor ที่ต้องการและคลิกที่เครื่องหมาย + บนค่าที่ต้องการ จะแสดงกรอบบนรูปแผนภาพ สามารถลากเปลี่ยนตำแหน่งและเพิ่ม / ลดงนาดตัวอักษรได้

Garden		*	Air	+	STemp	
			SMoisture	+		
	Hydro	Garden X STemp				

 3.2 แสดงถิ่งก็ไปยังเว็บไซต์ภายนอก โดยเลือก external url และพิมพ์เว็บที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิกปุ่ม + สามารถลากเปลี่ยนตำแหน่งและเพิ่ม / ลดงนาดกรอบของลิงก์ได้

Link to other uri External uri	• https:// www.google.ca.th
Hydro	
link to × external	

3.3 แสดงถิ่งก์ไปยังแผนภาพอื่นที่มีอยู่ โดยเลือก other topology และเลือกแผนภาพที่ต้องการ สามารถลากเปลี่ยนตำแหน่งและเพิ่ม / ลดขนาดกรอบของลิงก์ได้

Link to other url Other topology		~	โรงเรือน Mitsu	+ De	emo	÷
Hyd link Tso	ro to X Šou			Mete	er	

 เมื่อจัดวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม add เมื่อกลับไปหน้า monitor แล้วกลิกที่ปุ่ม mapping จะลิงก์มายังแผนภาพที่สร้างเป็นภาพแรก หากต้องการเพิ่มแผนภาพใหม่ ให้กลิกที่คำว่า mapping ด้านบนจะแสดงแผนภาพทั้งหมด

HOM			REPORT	
MAPPING				
โรงเรือน _(default)				edit remove
Г				9) (
	Hydro 33.8			
	13287.4			
			Meter	
	22.0			
	33.9	35.2 Soil		
(Web control		Google	
	- 🐔	ä		F
НОМ		DR SETTING		DGOUT
MAPPING			A	
โรงเรือน _(default)		Demo	Mi Smart Me	itsu
				ltage :
				rrent : wer : uttHour :
Autor (, 	

5. หากต้องการตั้งค่าแผนภาพแรกที่จะแสดงเมื่อคลิกมาจากหน้า monitor ให้เป็นแผนภาพอื่น ให้คลิกเข้าไปที่แผนภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม set as default



การทำ report

ไปที่เมนู report โดยมี report ให้เลือก export ได้ 6 แบบ

แบบที่ 1 Daily report

เลือกช่วงวันที่ อุปกรณ์ และ sensor ที่ต้องการ โดยไฟล์ที่ได้จะแสดงค่า min, max, average ของแต่ละชั่วโมง และกราฟ average

HOMI				
REPORT				
DAILY MONTHLY	EVENT LOG SUMMARY	Y ENERGY	EXTERNAL	
Daily report represent r	min, max, avg value for every ha	our and a graph of	avg value .	
Start	6/1/2020			
End	6/1/2020			
Sensor	select sensor		*	
Sensor Id	select sensor id		. ite	
Report nome	Daily report			
Remark				
Moil to	example@gmail.co You con enter multiple			
	Generate	report Cance	•	



Time	Min	Max	Avg	Time	Min:	Max	Avg
00:00 - 01:00	-19.9	-19,7	-19.8	12:00 - 13:00	-21.3	-21.2	-21.9
01:00 - 02:00	-29.1	-19.9	-20.0	13:00 - 10:00	-21.5	-21.1	+21.3
02:00 - 03:00	-29.3	-20,1	-20.2	14:00 - 15:00	-21.2	-21.1	-21.1
03:00 - 04:00	-20.4	-20.2	-20.3	15:00 - 16:00	-21.5	-21.1	-21.2
04:00 - 05:00	-20.7	-20.4	-20.6	16:00 - 17:00	-21.4	-21.3	-21.3
05:00 - 06:00	-21.0	-20,7	-20.8	17:00 - 18:00	-21.4	-16.6	-20.1
06:00 - 07:00	-21.1	-20,9	-21.3	18:00 - 19:00	-20.9	-20.4	-20.8
07:00 - 09:00	-21.2	-20,9	-21.0	19:00 - 20:00	-21.1	-20.9	-21.0
08:00 - 09:00	-21.4	-21.0	-21.2	20:00 - 21:00	-21.3	-21.1	-21.2
09:00 - 10:00	-21.6	-21.3	-21,4	Z1:00 - ZZ:00	-21.4	-21.3	-21.5
10:00 - 11:00	-21.6	-21.3	-21,4	22:00 - 29:90	-21.4	-21.4	-21.4
11:00 - 12:00	-21.4	-21.3	-21.4	23:00 - 00:00	-21.8	-23.¤	-Z1.5

Daily report

Report Issue Date: Time range: Sensor ID: Sensor name: Requester: Email to: Remark: 22 Oct 2019 14:39:00 19 Oct 2019 30aea48db784 News-home (*temp1*) myuser example@gmail.com

แบบที่ 2 Monthly report

เลือกช่วงเคือน อุปกรณ์ และ sensor ที่ต้องการ โดยไฟล์ที่ได้จะแสดงก่า max, min, average ของแต่ละวัน และก่า ณ เวลา 0:00, 8:00, 16:00 ของแต่ละวัน

PORT				
AILY MONTHLY	EVENT LOG SUMMARY	ENERGY EXT	TERNAL	
Monthly report represe	nt min, max, avg and value at 0:0	0, 8:00 and 16:00 for	each day	
Start	6/1/2020	<u> </u>		
	6/1/2020			
Sensor	select sensor		-	
	select sensor id		~	
Report name	Monthly report			
Remark				
	61			
Mail to	example@gmail.com			



Report Issue Date: 14 Oct 2019 21:17:00 Time range: 1 Oct 2019 - 14 Oct 2019 Sensor ID: 240ac41fd744 Chiller-1 (temp1) Sensor name:

Date	Max	Min	AVG	0:00	8:00	16:00
1 Oct 2019		ie.	~	-		-
2 Oct 2019	8	1	12	22	8	<u></u>
3 Oct 2019	-			-	8	
4 Oct 2019	÷	-	100	-20		
5 Oct 2019		5		3	8	5
6 Oct 2019	-	-		-	~	
7 Oct 2019	8	1	121	22	8	<u></u>
8 Oct 2019	4.19	-2.88	-1.84	-		-1.75
9 Oct 2019	0.13	-3.00	-2.20	-2.75	-2.69	-1.94
10 Oct 2019	3.38	-2.88	-1.77	-1.75	-2.75	-0.06
11 Oct 2019	85.00	-2.63	-1.61	-2.25	-2.44	-1.88
12 Oct 2019	-0.88	-2.31	-1.66	-1.69	-1.69	-2.06
13 Oct 2019	-0.56	-2.00	-1.33	-1.94	-1.00	-1.44
14 Oct 2019	-0.50	-1.88	-1.22	-1.13	-1.75	-1.69

Remark:

(Issuer) แบบที่ 3 Event log report

เลือกช่วงวันที่ และอุปกรณ์ โดยไฟล์ที่ได้จะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เวลาที่มีการแจ้งเตือน เวลาที่ก่า sensor กลับมาเป็นปกติ และเวลาที่อุปกรณ์เปลี่ยนสถานะ online หรือ offline

HOM		OR SETTI		
REPORT				
DAILY MONTHLY		RY ENERGY	EXTERNAL	
Event log represent k	og when device alarm, back ta	normal and device	change status (online/o	offline).
	6/1/2020			
	6/1/2020			
Sensor	select sensor		*	
Report name	Event log report			
Remark				
Mall to	example@gmail			
	You can anter multi	ple smail addresses	s using a "" separator	
	Genera	te report Con	cel	



 Report Issue Date:
 10 Oct 2019 12:18:00

 Time range:
 7 Oct 2019 - 10 Oct 2019

 Sensor ID:
 b4e62dda3a5d

 Sensor name:
 mac-3a5d

Date/time	Event	Value	Description
7 Oct 2019 17:18:23	> 33	33.06	Alarm: temp1 is greater than 33
7 Oct 2019 17:19:53	> 33	32.44	temp1 is return to normal
7 Oct 2019 17:20:28	status	reconnect	Device was reconnected
7 Oct 2019 17:52:56	status	reconnect	Device was reconnected
7 Oct 2019 18:08:11	status	reconnect	Device was reconnected
7 Oct 2019 21:32:19	> 33	33.06	Alarm: temp1 is greater than 33
8 Oct 2019 09:11:04	> 33	32.38	temp1 is return to normal
8 Oct 2019 09:13:04	> 33	33.06	Alarm: temp1 is greater than 33
8 Oct 2019 09:13:39	> 33	32.44	temp1 is return to normal
8 Oct 2019 11:36:04	status	online	Device is online
8 Oct 2019 12:56:47	> 33	33.06	Alarm: temp1 is greater than 33
8 Oct 2019 13:25:47	> 33	32.44	temp1 is return to normal
8 Oct 2019 18:11:47	> 33	33.06	Alarm: temp1 is greater than 33
9 Oct 2019 09:15:07	> 34	34.50	Alarm: temp1 is greater than 34
9 Oct 2019 09:22:53	> 34	33.38	temp1 is return to normal
9 Oct 2019 14:05:58	31 - 32	31.75	Alarm: temp1 is in range 31 and 32
9 Oct 2019 14:06:08	31 - 32	32.69	temp1 is return to normal
9 Oct 2019 14:08:53	< 31 or > 33	33.13	Alarm: temp1 is out of range 31 and 33
9 Oct 2019 14:08:58	< 31 or > 33	33.00	temp1 is return to normal
9 Oct 2019 14:10:53	< 32	31.88	Alarm: temp1 is less than 32
9 Oct 2019 14:11:08	< 32	32.81	temp1 is return to normal

Remark:

แบบที่ 4 Summary report

เลือกช่วงวันที่ และอุปกรณ์ที่ต้องการค่า

โดยไฟล์ที่ได้จะแสดงก่าทุกชั่วโมงของอุปกรณ์ที่เลือก สามารถเลือกได้หลายอุปกรณ์

HOM				
REPORT				
DAILY MONTHLY		ENERGY EXTE	RNAL	
Summary report repres	ent hourly data of selected devi	ice.		
Start.	6/1/2020			
End	6/1/2020			
	 ✓ Frez-1 ✓ Hydro1 ✓ sstp-mu mac-3de9 PM25 Chiller-1 	 silicone lux_sens Test-30 LAN-PT100 AC-hot DevEnc 	✓ Fuel_iv ✓ Pulse ■ test-fi ■ News- ■ Ethern ■ Garde	v Home Het
	— ■ ModbusDev ■ PT100A ■ PT100B ■ HydroAir	— ☐ Office ☐ Janitza96 ☐ PT100C ☐ mac-39a9	Mitsu logger sht30	
Report name	Summory report			
Remark				
Mail to	example@gmail.com	n anorii coldinatane culine or		

HOME

Summary report Date 18 Oct 2019

Summary report

 Report Issue Date:
 22 Oct 2019 18:05:00

 Time range:
 18 Oct 2019 - 21 Oct 2019

 Requester:
 myuser

 Email to:
 example@gmail.com

 Remark:
 .

Time	વર્દ	AC-hot	Chiller-1	Frez-1	Garden	logger	News- home	Office
00:00	35.6	18	-0.2	-5.8	29.4	1925		35.5
01:00	35.3	9	-0.5	-5.2	29.2	(*)	- R.	35.4
02:00	55.1	1.8	-0.7	-10.6	29.1	0.440		35.4
02:00	32.9	1.25	-1,2	+10.4	29.9	(-	35.1
04:00	32.0	S	-1.0	-11.9	28.6	(-	35.4
05:00	52.4	1.2	-1.6	-9.9	28.5	028	2	\$5.5
06:00	92.2	192	-1.1	-8.5	28.2	(1946) (1946)	. 20	\$5.6
07:00	92.8	1.00	-0.2	-6.8	28.2	0.450		35.6
08:00	34.9	1.15	-0.5	-3.2	28.8	1. etc. 1		35.9
09:00	35.1	2	-0.0	-13.4	29.6	l and	-	32.1
10:00	35.1	1.12	-0.9	-10.9	36.4	1928	22	29.4
11:00	57.8	192	-0.6	-4.6	30.8	(1943) (1943)	- 20	51.3
12:00	38.3	1.8	0.5	-1.4	32.7	0.440	1	30.2
13:00	38.1	3	0.9	-6.9	31.8	(1)±0		59.2
14:00	37.1	1.0	8.0	-1.0	31_9	l un l		35.1
15:00	35.9	100	0.2	-10.J	32.3	545	1	50.8
18:00	35.1	1.02	-0.3	-10.8	31.9	19 4 3	- 26	30.1
17:00	30.8	1 88	-0.1	-11.0	31.7	1980	- e	50.6
18:00	34.9	1	-0.2	-8.8	31.0	7.63	- 5	50.3
19:00	35.9		-0.5	-7.1	30.8			29.0
20:00	33.8	1.12	-0.9	-5.9	30.5	25.6	_ ==	54.3
22:00	33.6	1	-1,3	-9.8	30.3	26.2	-19.9	25.1
22:50	33.5	1.18	-1.4	-10.5	30.1	25.6	-19.3	35.1
29:00	35.1	1.00	-1.1	-11.1	29.9	26.8	-19.5	35.6

HOMIE

Summary report
Date: 19 Oct 2019

Time	461	AC-hot	Chiller-1	Fiez-1	Gardan	logger	News- home	Office
00:00	32.9	35.7	-0.3	-8.T	29.0	27.9	-19.7	35.4
01-00	92.7	95.£	0.1	-6.9	29.6	27.5	-19.9	35.d
02:00	92.5	95.D	-0.1	-5.7	29.0	27.3	-20.5	95.0
09:00	32.5	33.6	-0.7	-9,4	28.8	. 27.4	-20.5	35.4
04:00	92.3	33.8	-1.2	-14.1	28.5	27.6	-20.4	35.4
05.00	51.0	93.2	-1.6	-10.5	25.1	27.7	-20.7	35.4
06:00	\$1.7	35.2	-1.7	-8.9	27.9	27.8	-20.9	35.2
07:00	31.7	33.0	-0.9	-6.8	28.5	27.9	-21.1	35.4
08.00	32.8	35.8	-0.1	-5.8	29.5	28.0	-21.2	35.8
09:00	32.8	29.8	1 14 1	-8.0	29.8	29.1	-21.3	38.5
10:00	35.5	91.6	-0.ń	-15.7	30.2	29.5	-21.6	56.5
11:00	93.7	95.5	-1.5	-11.5	30.9	28.1	-21.6	36.0
12.00	33.9	35.8	-1.8	-9.2	\$2.5	28.5	-21.5	36.1
19.00	94.5	25.8	-1.6	-7.5	31.8	29.7	-21.9	36.7
14:00	\$4.6	\$4.1	-0.0	-5.8	92.9	28.8	-21.2	57.4
15:00	34.8	33.6	-0.1	. p.d	32.5	28.9	-21.1	37.4
16:00	34.7	33.9	+0.3	-14.5	32.4	29.0	-21.5	37.5
17:00	34.3	45.6	-0.9	-10.8	31.9	29.1	-21.4	\$7.1
18:00	33,0	1.8	-1.4	.9.3	\$1.1	29.1	-20.0	26.0
19:00	23.T		-1.5	-7.6	90.6	29.1	-20.9	96.T
20:00	25.1	0.0	-0.7	-6.5	29.7	29.2	-21.1	36.6
21:00	39.1	(12	0.1	-0.0	29.1	29.2	-21.5	96.4
22:00	92.9	93.2	-0.4	-14.1	29.1	29.3	-21.4	36.3
25:00	92.8	95.4	31305	-11.5	29.2	29.9	321.4	362

5.	65	- 2	
57	15	- 2	

HOMIE

Summary report Date: 20 Oct 2019

Time	4FL	AC-hot	Chiller-1	Frez-1	Garden	logger	News- home	Office
00:00	32.6	35.Ż	-14	-9.3	29.0	29.3	-21.5	38.4
01-00	92.0	56.5	-1.2	-7.5	28.9	29.9	-21.6	96.2
02:00	32.5	351	-0.1	-5.9	28.1	29.0	-21.8	36.1
09:00	32.1	53.8	-0.2	-5.9	25.P	29.4	-21.8	36.5
04:00	91.9	33.6	-0.9	-15.6	21.7	29.4	-21.9	96.9
05:00	51.7	93.0	-1.4	-12.4	28.4	29.4	-22.0	56.1
06.00	51.6	53.6	-1.9	-9.5	28.9	29.4	-22.1	56.2
07:00	31.7	29.1	-0.1	-7.7	28.0	29.4	-21,7	38.3
08:00	92.0	. 59.4	-0.9	-6.5	28.8	29.4	-21.9	36.2
09:00	32.9	32.6	-1.0	-8.4	30.0	29.5	-32.1	36.6
10:00	55.1	95.9	-1.0	-6.3	S1 1	29.5	-22.1	37.д
11:00	33.6	85.5	-11	-11.0	91.9	29.7	-22.2	97.9
12:00	35.8	541	43 ()	-11.9	92.4	29.B	-22.1	97.0
13.00	94,9	36,0	-0.9	-9.9	92.4	29.9	-20.1	97,8
14:00	54.6	99.6	-0.9	-7.6	92.4	29.9	-18.S	58.2
15:00	34,7	54.1	-1.9	-6.9	31.4	50.0	-18.4	58.0
16:00	34.4	33.6	-0.9	-5.9	32.5	30.0	-18.T	37.B
\$7.00	34.2	32.9	0.2	-141	31,9	50,1	-6.3	97.8
18:00	33.0	322	-0.0	-12.0	31.1	20.1	-9.2	37.6
19:00	95.6	91.8	-11	-9.5	35.7	95.1	-10.B	97.E
28:00	55.5	91.0	-1.9	-7.9	95.9	95.1	-11.9	S7.0
21:00	95.2	91.9	-0.1	-6.2	55.0	90.1	-13.1	97.1
22:00	35.1	S1.0	-0.1	-16.7	29.8	95.1	-15.1	97.1
25:00	92.9	51.0	-0.9	-15.6	29.6	90.1	-15.6	97.1

3 of 5

4 of 3

แบบที่ 5 Energy cost report

สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าวัดการใช้ไฟ เถือกช่วงวันที่ และอุปกรณ์ที่ต้องการค่า และค่าไฟต่อ unit เพื่อใช้ในการคำนวณ

โดยไฟล์ที่ได้จะแสดงจำนวนหน่วยที่ใช้และคำนวณค่าไฟในแต่ละวัน

HOMIE				
REPORT				
DAILY MONTHLY EVE	NT LOG SUMMARY	ENERGY EXT	ERNAL	
Energy report represent ene	rgy unit and cost every day.			
Bill period date	15			
Start	5/15/2020	6		
	6/1/2020			
	select sensor		¥	
	select sensor id		~	
Unit cost				
Report name	Energy cost report			
Mail to	example@gmail.com		n 7.7 manufacture	
	Generate rep	ort Cancel		

HOME

35254

Energy cost report 15 Dec 2019 - 15 Jan 2020 bitetizidatete Mitsu (NH)

iensor ID: iensor name: Joht cost:	13 Sec. 2019 - 25 Am 2020 Extended:extPo Motor(Mt) 3					
Date	Unit	Cost				
15 Dec 2019	¢	0				
16 Dec 2019	7	21				
17 Dec 2019	159	477				
19 Dec 2019	215	100				
19 Dec 2019	285	855				
20 Dec 2019	205	615				
21 Dec 2019	a	σ.				
22 Dec 2019	0	0				
25 Dec 2019	125	102				
24 Dec 2019	172	310				
25 Dec 2019	185	129				
26 Dec 2019	117	551				
27 Dec 2019	111	225				
22 Dec 2019	a	0				
29 Dec 2019	q	0				
10 Dec 2019	a	0				
SI Dec 2019	8	0				
1 Jan 2020	٥	D				
2 Jan 2020	150	450				
5 Aut 2020	357	1971				
1 Jan 2020	016	2518				
5 Jay 2020	554	25 (8				
6 Jan 2020	1107	5501				
7 Jan 2020	1871	111				
5 Jan 2020	1259	3807				
P Jan 2020	3292	3216				
10 Jan 2020	1021	5063				
11 Jan 2020	702	2120				
12 Jan 2020	706	2018				
13 Jan 2020	442	1329				

Total

Energy cost report

Report Issue Date:	13 Jan 2020 14:58:00
Time range:	15 Dec 2019 - 13 Jan 2020
Sensor ID:	b4e62dda39f9
Sensor name:	Mitsu (Wh)
Requester:	sensor01
Email to:	example@gmail.com
Remark:	8

1 of 2

2 of 2

11782

แบบที่ 6 External report

สำหรับอุปกรณ์ที่มีการต่อ external input เลือกช่วงวันที่ และอุปกรณ์ที่ต้องการค่า โดยไฟล์ที่ได้จะแสดงเวลาทั้งหมดใน state 0 และ state 1 รวมถึงช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยน state

HOMIE			REPORT		
REPORT					
DAILY MONTHLY EV	YENT LOG SUMMARY		ERNAL		
External input report repre	sent total time of each state a	nd time range when s	state change		
	6/1/2020				
	6/1/2020				
Sensor	select sensor				
Sensor id	select sensor id				
Report name	External input report				
Remark					
Mail to	example@gmail.com]	
	Generate rep	ort Cancel			



Report Issue Date: 26 Feb 2020 18:14:00

 Time range:
 21 Feb 2020 - 21 Feb 2020

 Sensor ID:
 b4e62dda3995

 Sensor name:
 Generator (ext. input1)

State	Total time	State	Total time
0	23 hrs 1 min 35 secs	1	2 mins 40 secs

Date	Time	Description	
21 Feb 2020	08:45:00	State change	
21 Feb 2020	09:15:00	State change	
21 Feb 2020	09:30:00	State change	

Remark:

> () Issuer